CARPINTARIA



A SEGURANÇA NO TRABALHO NA CARPINTARIA

A maior parte dos acidentes ou doenças profissionais pode ser evitada através de uma boa gestão e supervisão quando aliadas a uma formação eficaz.

Principais riscos profissionais:

- Riscos mecânicos;
- Riscos elétricos;
- Riscos ergonómicos;
- Riscos físicos;
- Riscos químicos.

RISCOS MECÂNICOS

- Presença de material nas vias de circulação;
- Pavimento molhado ou sujo, derrames;
- Utilização de calçado desadequado;
- Utilização de máquinas.

Medidas de Prevenção:

- Arrumação dos locais e dos utensílios de trabalho;
- Formação / Informação;
- Utilização de equipamento de proteção individual;
- Os fios elétricos e tubagens de ar comprimido afastados das vias de circulação;
- As vias de circulação devem estar delimitadas no pavimento através de faixas amarelas, não devendo a sua largura ser inferior a 1,20m. Nos locais de trabalho, ou intervalos entre máquinas, instalações ou materiais, os espaços reservados aos trabalhadores devem ter uma largura de, pelo menos 0,60cm.

RISCOS ELÉTRICOS

- Contacto elétrico direto;
- Contacto elétrico indireto.

Medidas de Prevenção:

- Manter todos os equipamentos ligados à terra;
- Não manusear equipamentos elétricos ligados à corrente com as mãos ou qualquer outra parte do corpo húmida ou molhada, ou sobre piso húmido ou molhado;
- Nunca utilizar fios, tomadas ou fichas elétricas danificadas;
- Adquirir sempre equipamentos elétricos que possuam marcação CE.

RISCOS ERGONÓMICOS

- Posturas incorretas;
- Movimento manual de cargas.

Medidas de Prevenção:

- Proceder, sempre que possível, à movimentação mecânica de cargas em detrimento da movimentação manual;
- Reduzir ao máximo a distância entre a tarefa e o tronco do trabalhador;
- Promover o exercício físico e o reforço muscular dos músculos que participam mais ativa na movimentação de cargas;
- Deve-se procurar evitar esforços excessivos e posturas incorretas.

RISCOS FÍSICOS

- Utilização de máquinas e equipamentos;
- Ruído ambiente do local de trabalho;
- Vibrações transmitidas por máquinas e ferramentas.

Medidas de Prevenção:

- Encapsular máquinas ruidosas;
- Formação e informação aos trabalhadores;
- Medição de ruído ocupacional;
- Uso de protetores de ouvido.

RISCOS QUÍMICOS

- Libertação de poeiras durante as diversas operações;
- Aplicação de produtos químicos.

Medidas de Prevenção:

- Utilização de lixadoras com sistema de aspiração incorporado;
- Deverá proceder-se à instrução dos colaboradores sobre a leitura destes documentos;
- Formação e informação aos trabalhadores;
- Utilização de máscaras adequadas;
- Apenas devem ser mantidos nos locais de trabalho as quantidades necessárias para o dia de trabalho, devendo o resto do stock ser mantido armazenado em local próprio para o efeito;
- Os produtos devem ser mantidos nos seus recipientes originais.